



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ วิทยาลัยเทคนิคบางสะพาน

ที่ ๖๓๑/๒๕๖๘

วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานการตรวจสอบอุปกรณ์และระบบไฟฟ้าในโรงเรียนบ้านดอนสำราญ

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบางสะพาน

ตามหนังสือที่ ศธ ๐๔๐๘๘.๑๐๑/๖๐ เรื่องขอความอนุเคราะห์บุคลากรตรวจสอบไฟฟ้าในโรงเรียนบ้านดอนสำราญ ขอความอนุเคราะห์บุคลากรดำเนินการตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียนฯ วิทยาลัยเทคนิคบางสะพานมอบหมายให้ว่าที่ร.ต.นฤพนธ์ ใหญ่ยงค์ เป็นผู้ประสานดำเนินการให้ความอนุเคราะห์ ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

ในการนี้ ข้าพเจ้า ว่าที่ร.ต.นฤพนธ์ ใหญ่ยงค์ ได้ดำเนินการประสานงานและเข้าตรวจสอบระบบไฟฟ้า พร้อมด้วยนายนิวัฒน์ วิฑูรย์พันธ์ และนายจเด็จ รัชมิตต์ จากตรวจสอบพบว่า มีเครื่องรับโทรทัศน์เสียหายพร้อมกันจำนวน ๓ เครื่อง มีความเสียหายในส่วนของ One Board ของเครื่องรับโทรทัศน์ทั้ง ๓ เครื่อง เนื่องจากไม่ได้ถอดปลั๊กเครื่องรับโทรทัศน์หลังใช้งาน และก่อนวันที่เครื่องรับโทรทัศน์เกิดความเสียหายได้เกิดฝนฟ้าคะนอง และภายในห้องเรียนทั้งไม่มีระบบควบคุมไฟฟ้าภายในห้องเรียน โดยมีเอกสารดังแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ว่าที่ร.ต.

(นฤพนธ์ ใหญ่ยงค์)

ตำแหน่ง ครู

เรียน ผอ.วท. บางสะพาน

๑.เพื่อโปรดทราบ.....

๒. เรียนขอความอนุเคราะห์

ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า

ว่าที่ร.ต.นฤพนธ์ ใหญ่ยงค์

- ครุฑ

- ๖๖๖/๖๖๖๖๖๖

ร.ต. นฤพนธ์ ใหญ่ยงค์

๖๐๖-๐.๖๖

(นายประพจน์ พงศ์ชนะ)

รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบางสะพาน

“เรียนดี มีความสุข”

ภาพการตรวจสอบอุปกรณ์และระบบไฟฟ้าในโรงเรียนบ้านดอนสำราญ



“เรียนดี มีความสุข”

ภาพการตรวจสอบอุปกรณ์และระบบไฟฟ้าในโรงเรียนบ้านดอนสำราญ



“เรียนดี มีความสุข”